

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE
IESIRE Nr. 13595
Ziua 07 Luna 07 Anul 2022

FACTURA

Numar: 386
Seria: SD3SER2022
Data: 31.05.2022

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A. Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 1333 / 04.05.2022 (B379SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 1333 / 04.05.2022 (B379SDZ)	BUC	1.000	2,660.8403	2,660.8403	19 %	505.5597

BUN DE PLATA

Directia / Serviciul Birou: Mecanica

Conținutul: Reparatia si echilibrarea rotilor

Deciar ca au fost realizate verificari privind corectitudinea bunurilor/ prestatelor serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol

Nume

Semnatura

Recepție la Directia Generala de Salubritate Sector 3
de la: 11/05/2022

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. ADRESA 1587/03.05.2022, INREGISTRATA LA SEDIUL OPERATIONAL AL DIRECTIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3 SUB NUMAR 835/03.05.2022 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 8499/04.05.2022 CONF. DE ATASA

Data scadenta: 30.06.2022, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/VC: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora: Semnaturile:	TOTAL	2,880.84 Lei	547.36 Lei
		din care accize		
		Total :		3,428.20 Lei