

FACTURA

nr. : SD3SER2023 167 din data 27.03.2023

Data scadenta factura : 26.04.2023 Tip document : FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : SD3 - SALUBRITATE SI DESAZEZIRE S3 SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	34.77	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	183.01	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	183.01	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	217.78	RON
Suma de plata :	217.78	RON

Explicatie: comanda 4501/14.02.2023

anexa 2

/verificare motor

verificare sistem franare

verificare instalatie electrica

SA30/14.02.2023

Nume articol	Pretul net al articolului	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea neta a liniei
SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEZIZ - Comanda 2395 / 14.02.2023 (B339SDZ)	160.00 RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	160.00
PIESE CONFORM DEZIZ - Comanda 2395 / 14.02.2023 (B339SDZ)	23.00 RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	23.01

Completarea contractului în conformitate cu nr. 08103/22.12.2022

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3RARE Nr. 9983
SIRE

03 Luna 04 Anul 2023

BUN DE PLATA

1/ Serviciul de... MECANICARE
Confirmarea faptului ca serviciul a fost executat si oportunitatea efectuării plății
Declarăm ca au fost realizate verificări privind recepționarea muncilor
prestate și serviciilor executate în conformitate cu contractele încheiate
Articla
Nume
Sema

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
31 MAR 2023
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intrare RO E-FACTURA